

Kopi fra Facebook

[Ole Skou](#) har slået noget op i [Beboerforeningen Treleddet](#).



Ole Skou

[12. januar kl. 00:56](#)

Asbestproblemer på vort loft og papvindueskarme

Kære medboere

Jeg er netop i dag blevet præsenteret for at dørene til flere af vore lofter er spærret af med advarselstape om asbest.

Jeg har derfor kontaktet Poul vicevært for at konstatere hvad der sker.

Han fortalte, at det drejer sig om asbesten på nogle steder på de gamle rør er åbne. Der skulle ikke være tale om nye skader, men skader opdaget i forbindelse i forbindelse med renovering af varme systemet. Der er dog også holdninger til at det er håndværkerne der er skyld i problemerne ?

Der har derfor været afholdt akutmøde i dag med DEAS byggeledelse, som tager det meget alvorligt. De er ved at analysere stoffet og specielt hvordan det sikkert kan fjernes uden gener for medarbejdere og beboere. Det hører vi nærmere om, lige så snart der er nyt.

En andet problem er, at de nye vindues karme ved radiatorerne er udført i MDF plader. Et materiale der er vandsugende og eventuelt med tiden kan danne grundlag skimmelsvamp. Endvidere er disse plader kendt for ved udsivning af formaldehyd, at kunne fremkalde åndedrætsforstyrrelse, astma og i værste fald cancer.

Jeg mener umiddelbart personligt, at vi skal kræve reelle træplader til karme og jeg er ved (sammen med BOSAM) at undersøge om vi kan stille det som et krav overfor BOSAM.

Herom også senere, når jeg ved mere.

Ps. Hvis der er beboere der har faglig viden og erfaring omkring sikring efter asbest og viden om formaldehyd, så hører jeg meget gerne fra jer.

Mange hilsner Ole

os@sandudvalg.dk

Formand for. beboerrepræsentationen